# 현대산업개발_인천

- 현장 전달 사항
  - 지상에서 크레인 인양 고리 교체를 위해 들어서 옮기는 중에 갑자기 터짐
- 로그 분석 결과
  - **작업 중 추락으로 감지될만한 행동이 있었던 것으로 판단**

---

## 분석 근거

- 현장 데이터 로그




- 현장 전달 사항 재현 로그 (허리를 수그리며 물건을 들고 옮기는 자세)




- 결과
  - 현장 로그 데이터는 전형적인 추락의 형태를 띔
    - 참고 - 실제 추락 데이터(F11_01.csv)




  - 전달사항을 재현하여 테스트 해보았지만 로그 데이터에 비해 최저점이 높고 그 구간이 지속되지 않음 → 현장 상황에서 추락으로 판단할 만한 동작이 있었을 것으로 추정(ex- 단차가 높은 곳에서 뛰어내리기 등)

- 0.7m ~ 1.65m 높이에서의 추락이 발생한 것 추정