


삼성엔지니어링 로그 분석

삼성엔지니어링


현장 상황 : 바닥에 내려놓았는데 터짐

삼성엔지니어링_P4 그린동



- 추락 구간
- 추락 인식 구간

추락시험 데이터



- 추락으로 판단할 만한 동작이 있었을 것으로 추정
(ex- 단차가 있는 테이블 등에서 제품이 흘러내림, 제품을 떨어뜨리듯 내려놓음)