


현장 격발 이슈 정리


AS 사례 01

현장 상황 : 시험으로 책상에서 점프하여 내려옴




AS 사례 02

현장 상황 : 제품 테스트를 위해 반신 마네킹에 입혀서 떨어뜨림




AS 사례 03

현장 상황 : 단차가 있는 곳에서 전원을 끄지 않은 채로 뛰어내림




AS 사례 04

현장 상황 : 창고에서 뛰어 내림




AS 사례 05

현장 상황 : 사다리에서 뛰어 내림




AS 사례 06

현장 상황 : 말비계에서 내려오다 발을 헛디딤




AS 사례 07

현장 상황 : 빔 상차할 때 작업자가 뛰었는데 터짐




AS 사례 08

현장 상황 : 말비계에서 내려오다 발을 헛디딤




AS 사례 09

현장 상황 : 자재 트럭에서 뛰어내림




AS 사례 10

현장 상황 : 화물차 위에서 적재하고 덮개를 덮고, 사다리에서 내려오다가 뛰어내림




AS 사례 11

현장 상황 : 사다리 2칸에서 뛰어내림




AS 사례 12

현장 상황 : 작업 후 80~90cm 정도 높이에서 뛰어내림




AS 사례 13

현장 상황 : 말비계에서 내려오다 터짐




AS 사례 14

현장 상황 : 전원 킨 상태에서 던짐




AS 사례 15

현장 상황 : 1m 높이 우마에서 내려오다가 터짐




AS 사례 16

현장 상황 : 버클 체결 후 떨어뜨림




AS 사례 17

현장 상황 : 테스트로 사다리에서 뛰어내림




AS 사례 18

현장 상황 : 테스트로 사다리에서 뛰어내림




AS 사례 19

현장 상황 :사다리 2칸 정도에서 뛰어내림




AS 사례 20

현장 상황 : 테스트를 위해 1.5 m 높이에서 뛰어내림




AS 사례 21

현장 상황 : 말비계에서 내려오다가 터짐




AS 사례 22

현장 상황 : 착용 후 작업 중에 사다리에서 떨어짐




AS 사례 23

현장 상황 : 사다리에서 뛰어내림




AS 사례 24

현장 상황 : 40~50cm 높이의 장비에서 뛰어내림




AS 사례 25

현장 상황: 화물차 적재함 상부에서 점프




AS 사례 26

현장 상황: 사다리에서 뛰어내림




AS 사례 27

현장 상황: 유리 적치 작업 후 적치대(1m)에서 뛰어내림




AS 사례 28

현장 상황: cctv 박스에서 뛰어내림



AS 사례 29

현장 상황: 테스트를 위해 던져봄



AS 사례 30

현장 상황: 전원 켜진 상태로 던짐

